

Historial del software(MCM2350/12/61)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión: CD-V17

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD

Versión: CD-V14

- Resolución del problema al reproducir un CD