

Historial del software (MCM3150X/78)

El software más reciente mejora las versiones anteriores:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versão:CD-V36

- Resolución del problema al reproducir un CD