

История версий ПО

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.

TPM82E 2.10 (Дата публикации: 2012-09-12)

- Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ при включении каналов France 24 или Balkan с помощью поставщика цифровых служб Teledünья. (Только для Турции)
- При включении канала Mezzo изображение "зависает" и телевизор не реагирует на команды пульта ДУ. (Только для Сербии)
- Отсутствие на экране телевизора видеоизображения после подключения телеприставки (STB) через HDMI. (Только для Франции)
- Выделение канала YouSee. (Только для Дании)
- Параметр по умолчанию [Для лиц с нарушениями зрения] теперь выключен.

TPM82E 2.09 (Дата публикации: 2012-04-20)

- Телевизор включается и выключается во время просмотра каналов DI.TV. (Только для Италии)
- Поставщик услуг кабельного ТВ Stofa добавлен в список установок DVB-C. (Только для Дании)
- Отсутствуют каналы UPC. (Только для Нидерландов)
- "Зависание" изображения при воспроизведении файла motion jpeg.
- На некоторых цифровых каналах транслируется другой аудиопоток. (Только для Маврикия)

TPM82E 2.07 (Дата публикации: 2012-03-01)

- Представляем новые линейки продуктов.

TPM82E 2.06 (Дата публикации: 2011-11-24)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Рекомендуем провести обновление ПО телевизора до данной версии. Данное обновление обеспечивает поддержку основных типов сертификации.

- Телевизор включается и выключается во время трансляции цифровых каналов.
- Поставщика цифровых служб теперь можно выбрать в меню настройки канала. (Только для Дании)
- Периодическое исчезновение звука при подключении внешнего устройства через соединение HDMI.

TPM82E_2.04 (*Дата публикации: 2011-09-02*)

- При переключении на HD-канал телевизор воспроизводит звук, но изображение отсутствует.
(Только для 26PFL3606H/xx)
- После переключения между каналами отображается сообщение об обновлении списка каналов.
- Добавлена поддержка функции изменения порядка каналов для всех поставщиков услуг кроме Ziggo. (Только для Нидерландов)
- Возможность отключения функции "Автоотключение через 4 часа" в меню [Автоматическое выключение].

TPM82E_2.01 (*Дата публикации: 2011-06-08*)

- Первоначальное заводское программное обеспечение.