

Cronologia software

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

TPM64E_2.06 (*Data di pubblicazione: 2012-09-12*)

- Il TV non risponde al telecomando quando si passa ai canali France 24 o Balkan TV tramite il fornitore di servizi digitali Teledünya (solo per la Turchia).
- Blocco delle immagini e TV che non risponde al telecomando quando si passa al canale Mezzo (solo per la Serbia).
- Il TV non riproduce alcuna immagine video dopo l'avvio una volta effettuato il collegamento a un decoder (STB) mediante HDMI. (solo per la Francia).
- Assegnazione del canale YouSee. (solo per la Danimarca).
- Modificata l'opzione [Difficoltà visive] da attiva a non attiva.

TPM64E_2.05 (*Data di pubblicazione: 2012-04-20*)

- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali digitali (solo per l'Italia).
- Opzione del provider via cavo Stofa aggiunta all'elenco di installazione dei provider per l'installazione DVB-C (solo per la Danimarca).
- Canali UPC mancanti (solo per i Paesi Bassi).
- Blocco delle immagini quando si riproducono file jpeg animati.
- Su alcuni canali digitali viene riprodotto un altro audio (solo per le Mauritius).

TPM64E_2.02 (*Data di pubblicazione: 2011-11-28*)

IMPORTANTE: si consiglia vivamente di aggiornare il TV con questo software poiché comprende la maggior parte della certificazione.

- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guarda il canale NT1. (solo per la Francia).
- La scelta del fornitore dei servizi digitali può essere effettuata dal menu di installazione dei canali. (solo per la Danimarca).

TPM64E_2.00 (*Data di pubblicazione: 2011-07-22*)

- Software di produzione iniziale.