

## **Historial de software**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **TPM31E 2.18**

- El software se ofrece sólo para fines de producción. El consumidor no requiere ninguna actualización de software.

### **TPM31E 2.17**

- La lista de favoritos ha cambiado de 4 listas a 1 lista de canales de favoritos.

### **TPM31E 2.16**

- El televisor no puede volver a ordenar los canales en una ubicación de canal no utilizada.
- Mejora de la traducción en turco.
- Adición de una nueva opción de "ahorro de energía" en el menú Imagen intelig.
- Interrupción del audio al cambiar de canal. (Sólo aplicable para Eslovaquia).
- Adición de la opción de idioma ruso en el menú de opciones del teletexto.
- La función de previsualización de canales se ha eliminado de la lista de canales.

### **TPM31E 2.08**

- Software de producción inicial.