

## **Historique du logiciel**

**REMARQUE:** chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants:

### **Q5553 0.14.104.0** *(Date de publication: 2012-11-26)*

- L'application HbbTV ne fonctionne pas (concerne uniquement la République tchèque).
- La fonction de reprise de l'enregistrement USB ne fonctionne pas.

### **Q5553 0.14.101.0** *(Date de publication: 2012-10-01)*

- Les sous-titres ne sont pas synchronisés avec la vidéo.
- Les sous-titres s'affichent dans des couleurs étranges.

### **Q5553 0.14.99.0** *(Date de publication: 2012-07-23)*

- En format [Auto zoom] (Zoom automatique), le contenu vidéo Maxdome est déformé (concerne uniquement l'Allemagne).
- Impossible d'ouvrir le menu des sous-titres et la touche P+/P- ne fonctionne plus après avoir changé de chaîne avec l'application HbbTV activée.
- Le téléviseur redémarre intempestivement en cas de streaming depuis Videociety (concerne uniquement l'Allemagne).
- [Perfect Natural Motion] est activé par défaut ; les utilisateurs doivent le désactiver à chaque fois qu'ils allument le téléviseur (concerne uniquement les séries 7000).
- Amélioration de la qualité de l'image.

### **Q5553 0.14.98.0** *(Date de publication: 2012-05-16)*

- Retard vidéo (problème de synchronisation de la bande-son) observé pendant la lecture de vidéos.

### **Q5553 0.14.97.0** *(Date de publication: 2012-04-25)*

- Le téléviseur bascule en mode veille de lui-même après avoir été mis sous tension depuis quelques minutes.
- Impossible d'accéder aux services CAM sous le menu [OPTIONS] > [Common interface] (Interface commune).

**Q5553 0.14.96.0** (Date de publication: 2012-03-09)

- Impossible de sélectionner [3D format] (Format 3D) sur la chaîne TV3 HD pendant une diffusion en 3D (concerne uniquement l'Espagne).
- Aucune prise en charge de certaines chaînes HD et 3D avec la carte CI DSMART (concerne uniquement la Turquie).
- Impossible de réaliser un tri automatique des chaînes satellite (concerne uniquement les modèles K).
- Perte d'image intermittente avec affichage du message « Scrambled program » (Programme brouillé) à l'écran avec les chaînes ZIGGO (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Amélioration de la traduction en allemand de l'OSD (concerne uniquement les modèles K).

**Q5553 0.14.95.0** (Date de publication: 2012-02-01)

- Ajout d'une option pour désactiver la suppression de chaînes dans l'installation d'arrière-plan. (concerne uniquement les modèles K).
- Le télétexte ne fonctionne pas sur la chaîne ZIGGO. (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Le film s'arrête automatiquement lorsque vous démarrez la lecture d'un film loué sur un site de location de vidéos en ligne.
- Impossible d'activer MHEG (avec le bouton rouge) sur une chaîne MHEG.
- L'Ambilight clignote par intermittence. (concerne uniquement les séries 7000)

**Q5553 0.14.93.0** (Date de publication: 2011-12-22)

- Le téléviseur démarre avec le son et l'Ambilight, mais sans l'image.
- Le téléviseur s'éteint et s'allume tout seul lorsque vous parcourez votre périphérique USB ou votre PC par DLNA.
- Le téléviseur se met automatiquement en mode veille au bout de 2 heures
- Perte intermittente du son et perte d'image sur les chaînes analogiques.
- L'image des chaînes HD se fige.
- Perte intermittente du son avec certains décodeurs connectés via HDMI.
- Impossibilité de lire des fichiers vidéo via la connexion DLNA.
- Impossible de changer de chaîne tout en visionnant une chaîne analogique.
- Message « Scrambled Program » (Programme brouillé) supprimé de la page de bannière publicitaire.
- Le son et la vidéo sont saccadés lorsque vous regardez des chaînes avec l'application MHP.

**Q5553 0.14.84.0** (Date de publication: 2011-10-21)

- Écran partagé à l'affichage des chaînes de VOD MHP (concerne uniquement l'Italie).
- Aucun son lors de la reprise initiale de la lecture d'un programme mis en pause (Pause TV).

**Q5553 0.14.76.0** (Date de publication: 2011-10-06)

- Prise en charge du clavier USB et de la souris USB.
- Prise en charge des sous-titres USB (uniquement pour les extensions de fichier srt, sub et sami).
- L'application YouTube est mise à niveau vers la nouvelle application YouTube Leanback.
- Vous pouvez maintenant sélectionner les chaînes verrouillées à l'aide des touches P +/-.
- Le téléviseur ne parvient pas à se réactiver à partir du mode veille.
- Impossible de sélectionner le format d'image avec [Browse USB] (Parcourir USB) ou [Browse PC] (Parcourir PC).
- Le message « No Programme Available » (Pas de programme disponible) s'affiche à l'écran lorsque vous changez de chaîne.
- Pas de vidéo sur les chaînes MHP (concerne uniquement l'Italie).

**Q5553 0.10.94.1** (Date de publication: 2011-06-23)

- Mise en place de la fonctionnalité Smart USB Recording.

**Q5553 0.9.21.0** (Date de publication: 2011-05-26)

- Aucune image ou un écran noir sur certaines chaînes du câble numérique (DVB-C) (concerne uniquement la Finlande).
- Les erreurs de traduction vers le russe des OSD sont corrigées.
- Impossible de sélectionner certains alphabets russes sur le clavier à l'écran dans le portail Net TV.
- Le message « Video format not supported » (Format vidéo non pris en charge) s'affiche à l'écran avec le format vidéo HDMI 1080i provenant d'un certain décodeur.
- Des lignes horizontales vertes divisent l'écran avec le format vidéo HDMI 720p provenant d'un certain décodeur.
- Le téléviseur ne répond pas (par intermittence) à la télécommande en mode [Watch satellite] (Regarder par satellite) (concerne uniquement les modèles K).

**Q5553 0.9.20.0** (Date de publication: 2011-05-12)

- Des lignes verticales s'affichent à l'écran pendant le démarrage (à partir du mode veille ou arrêt) ou lors du changement de chaîne.

**Q5553 0.9.19.0** (Date de publication: 2011-05-06)

- Le son se coupe par intermittence lorsque vous regardez la télévision ou un appareil connecté via HDMI.
- L'image des chaînes numériques (TNT) avec contenu HD est pixellisée
- Le télétexte ne fonctionne pas.

- Lorsque vous accédez au guide électronique des programmes (EPG), c'est toujours la première chaîne répertoriée dans l'EPG qui s'affiche par défaut plutôt que la chaîne actuellement sélectionnée.
- Un écran verdâtre s'affiche pendant que vous parcourez Net TV.
- Retard vidéo (problème de synchronisation de la bande-son) observé avec les vidéos de YouTube.
- Le téléviseur s'arrête automatiquement au bout de 2 heures de visionnement d'un film loué via Net TV.
- La chaîne TV s'affiche dans un petit écran dans l'angle droit supérieur lorsque vous la sélectionnez à partir de [Browse Net TV] (Parcourir Net TV).
- Impossible de renommer l'icône d'un appareil en raison de caractères manquants lorsque le portugais est sélectionné en tant que langue des menus.
- L'erreur de traduction d'OSD pour la langue portugaise est corrigée.
- Interruptions intermittentes du son et de l'image lorsque vous visionnez un fichier vidéo via le portail Net TV. (concerne uniquement l'Allemagne)

**Q5553 0.9.11.1** *(Date de publication: 2011-03-23)*

- Logiciel de production initiale.