

## **Histórico do software**

**O software mais recente soluciona os problemas abaixo:**

**NOTA:** cada versão nova contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

**LC92L 0.55.1.0** (*Data da publicação: 2010-10-05*)

- O botão Mute no controle remoto não desliga o som.
- Atraso de vídeo (problema de sincronização labial) observado na conexão HDMI.

**LC92L 0.55.0.0** (*Data da publicação: 2009-12-22*)

- Implementação do recurso closed caption digital.
- Hora e data exibidos incorretamente no canal AV.

**LC92L 0.42.0.0** (*Data da publicação: 2009-08-21*)

- Software de produção inicial.