

Historial de software

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

Q5551 0.14.104.0 *(Fecha de publicación: 2012-11-26)*

- La aplicación HbbTV no funciona. (Solo aplicable para la República Checa)
- La función de reanudación de la grabación USB no funciona.

Q5551 0.14.101.0 *(Fecha de publicación: 2012-10-01)*

- Los subtítulos no están sincronizados con el vídeo.
- Los subtítulos se muestran con colores extraños.

Q5551 0.14.99.0 *(Fecha de publicación: 2012-07-23)*

- El contenido de vídeo de maxdome se distorsiona en el formato de imagen [Auto zoom] (Zoom automático). (Solo aplicable para Alemania)
- Ya no se puede abrir el menú de subtítulos y el botón P+/P- no funciona después de cambiar de canal con la aplicación HbbTV activada.
- El televisor se sigue reiniciando a transmitir desde Videociety. (Solo aplicable para Alemania)
- [Perfect Natural Motion] se activa de forma predeterminada; los usuarios debe desactivarlo cada vez que encienden el televisor. (Solo aplicable a la serie 7000)
- Mejora del rendimiento de la imagen.

Q5551 0.14.98.0 *(Fecha de publicación: 2012-05-16)*

- Se ha observado un retardo de vídeo (problema de sincronización labial) durante la reproducción de vídeo.
- Pérdidas de sonido intermitentes al visualizar canales de TCT. (Solamente aplicable para los modelos T)

Q5551 0.14.97.0 *(Fecha de publicación: 2012-04-25)*

- El televisor activa el modo de espera automáticamente después de encenderlo durante unos minutos.
- El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización de canales por satélite. (Solamente aplicable para los modelos K)

- Se han corregido los errores de traducción de la OSD del checo. (Solamente aplicable para los modelos K)
- La opción "ON" u "OFF" seleccionada en la opción de eliminación de canales automática del menú de ajustes de los satélites no se resalta. (Solamente aplicable para los modelos K)
- No se puede acceder a los servicios CAM en el menú [OPTIONS] (Opciones) > [Interfaz común].

Q5551 0.14.96.0 (Fecha de publicación: 2012-03-09)

- No se puede seleccionar la opción [3D format] (Formato 3D) en el canal TV3 HD durante la emisión en 3D. (Sólo aplicable para España)
- Falta de compatibilidad con determinados canales HD y 3D a través de la tarjeta CI DSMART. (Sólo aplicable para Turquía)
- No es posible ordenar automáticamente los canales por satélite. (Solamente aplicable para los modelos K)
- Se muestran pérdidas de imagen intermitentes con el mensaje "Programa codificado" en la pantalla en los canales de ZIGGO. (Sólo aplicable para los Países Bajos)
- Mejora en la traducción de la OSD en alemán. (Solamente aplicable para los modelos K)

Q5551 0.14.95.0 (Fecha de publicación: 2012-02-01)

- Se ha añadido una opción para desactivar la eliminación de canales en la instalación en segundo plano. (Solamente aplicable para los modelos K)
- El teletexto no funciona en el canal ZIGGO. (Sólo aplicable para los Países Bajos)
- La película se detiene sola al visualizar una película alquilada en un videoclub en línea.
- No se puede activar MHEG (con el botón rojo) en un canal MHEG.
- Ambilight parpadea intermitentemente. (Solo aplicable a la serie 7000)

Q5551 0.14.93.0 (Fecha de publicación: 2011-12-22)

- El televisor se inicia con sonido y Ambilight, pero sin imagen.
- El televisor se apaga solo al explorar un dispositivo USB o PC a través de DLNA.
- El televisor pasa al modo de espera automáticamente después de 2 horas.
- Pérdidas de sonido o imagen intermitentes al visualizar canales analógicos.
- La imagen se congela al ver canales HD.
- Pérdida de sonido intermitente con determinado sintonizador conectado a través de HDMI.
- No se pueden reproducir archivos de vídeo a través de la conexión DLNA.
- No se puede cambiar de canal durante la visualización de un canal analógico.
- Se ha eliminado el mensaje "Programa Distorsionado" en la página del panel de compra.
- No se pueden descargar películas del videoclub en línea. (Sólo aplicable para Alemania)
- El vídeo parpadea al visualizar canales digitales. (Sólo aplicable para Finlandia)
- imagen 3D que se recibe de la antena del televisor se ve borrosa o doble.

Q5551 0.14.84.0 (Fecha de publicación: 2011-10-21)

- La imagen desaparece al visualizar canales digitales (TDC) ZIGGO con el CAM insertado. (Sólo aplicable para los Países Bajos)
- No hay sonido durante la reproducción de un programa en pausa (Pause TV).

Q5551 0.14.76.0 (Fecha de publicación: 2011-10-06)

- Compatibilidad con teclado y ratón USB.
- Compatibilidad con subtítulos USB (exclusivamente para las extensiones de archivo srt, sub y sami).
- La aplicación YouTube se ha actualizado a la nueva aplicación YouTube Leanback.
- Ahora puede seleccionar los canales bloqueados utilizando los botones P + /-.
- El televisor no puede reiniciarse desde el modo de espera.
- No se puede seleccionar el formato de imagen en las opciones [Examinar USB] o [Explorar red PC].
- Aparece el mensaje "No hay programa disponible" en la pantalla al cambiar de canal.
- La luz de sala de Ambientlight se apaga sola.
- Aparece el mensaje OSD "No hay señal" en la pantalla al cambiar entre canales. (Sólo aplicable para Austria)
- No se pueden reproducir los canales grabados por satélite (TDS). (Solamente aplicable para los modelos K)
- Aparece el mensaje OSD "Programa codificado" en la pantalla al visualizar canales por satélite (TDS) con el CAM insertado. (Solamente aplicable para los modelos K)

Q5551 0.10.105.0 (Fecha de publicación: 2011-09-02)

- Con este software, el televisor tiene certificación CANAL READY.
- Con este software, el televisor tiene certificación ZIGGO.
- En algunos formatos de imagen aparecen barras negras verticales en la pantalla.
- Mejora en la estabilidad de instalación de canales.
- Mejora en la característica de grabación USB.
- El idioma irlandés se ha añadido a los idiomas del menú.
- Se ha corregido el error de traducción de la OSD en portugués.
- Se ha observado un retardo de vídeo (sincronización labial) a través de la conexión SCART y por componentes (Y, Pb, Pr).
- La imagen se estira demasiado cuando se ven ciertos canales. (Sólo aplicable para el Reino Unido)
- Interrupción del audio al cambiar entre canales digitales. (Sólo aplicable para el Reino Unido)
- El televisor no tiene imagen al cambiar entre canales digitales y analógicos. (Sólo aplicable para el Reino Unido)
- Los subtítulos no se muestran correctamente. (Sólo aplicable para el Reino Unido)

Q5551 0.10.94.1 *(Fecha de publicación: 2011-06-17)*

- Implementación de nueva gama de productos (T-series).
- El televisor no muestra ni imágenes ni sonidos tras reiniciarse desde el modo de espera.
- El teletexto no funciona.

Q5551 0.10.65.11 *(Fecha de publicación: 2011-05-26)*

- La pantalla del televisor parpadea durante el inicio.

Q5551 0.10.65.9 *(Fecha de publicación: 2011-05-12)*

- Software de producción inicial.