

Software-Verlauf

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

Q5551 0.140.47.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-03-22)

- Zusätzliche Option zur Deaktivierung der Löschung von Satellitensendern bei der Installation im Hintergrund. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
- Die Filmwiedergabe stoppt von allein, wenn Sie einen ausgeliehenen Film aus einem Online-Videoshop wiedergeben. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)

Q5551 0.140.46.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-12-23)

- Über die HDMI-Verbindung ist ein metallisches Geräusch hörbar.
- Nach der Software-Aktualisierung durch den Anbieter sind keine HD+ Dienste mehr vorhanden.
- Die Filmwiedergabe stoppt von allein, wenn Sie einen ausgeliehenen Film aus einem Online-Videoshop abspielen.
- Das Fernsehgerät gibt bei der Wiedergabe von Daten eines über die HDMI-Verbindung angeschlossenen Geräts ein Klickgeräusch von sich.

Q5551 0.140.44.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-12-12)

- Ton- und Bildstörungen bei der Wiedergabe analoger Kanäle.
- Tonstörungen oder plötzliche Lautstärkeänderung auf dem DIGITAL AUDIO OUT-Anschluss (S/PDIF).
- Tonstörungen durch eine bestimmte Set-Top-Box mit HDMI-Anschluss.
- Videodateien können nicht über die DLNA-Verbindung wiedergegeben werden.
- Standbild bei der Wiedergabe von HD-Kanälen.

Q5551 0.140.40.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-09-02)

HINWEIS: Trifft nur auf Net TV-Modelle zu.

- Die Fehlermeldung "Philips server not found" (Philips Server nicht gefunden) wird auf dem Bildschirm beim Zugriff auf Net TV angezeigt.

Q5551 0.140.39.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-07-27)

- Übersetzungsfehler bei russischen OSDs wurde korrigiert.

- Auf dem Fernseher ist nach dem Start kein Bild zu sehen.
- Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung, wenn er aus dem Standby-Modus aktiviert wird.
- Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) bei SCART- und Komponentenanschluss (Y Pb Pr).
- Bildstörung bei digitalen Kabelsendern (DVB-C). (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Der Fernseher wechselt nach 2 Stunden automatisch in den Standby-Modus. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
- Nach dem wechseln zwischen Satellitensendern gingen Sender verloren. (Trifft nur auf K-Modelle zu)

Q5551 0.140.37.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-06-06)

- Die Meldung "Nicht unterstütztes Videoformat" wird auf dem Bildschirm mit HDMI-Videoformat 1080i bei einer bestimmten Set-Top-Box angezeigt.
- Geteilter Bildschirm mit grünen horizontalen Linien wird auf dem Bildschirm mit HDMI-Videoformat 720p bei einer bestimmten Set-Top-Box angezeigt.
- Kein Bild oder schwarzer Bildschirm bei bestimmten digitalen Kabelsendern (DVB-C). (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)
- Während der Wiedergabe von digitalen Kanälen schaltet der Fernseher automatisch in die bevorzugte Audiosprache zurück. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)
- Einige russische Buchstaben können bei der Bildschirm-Tastatur im Net TV-Portal nicht ausgewählt werden. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)

Q5551 0.140.36.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-18)

- Wenn Portugiesisch als Menüsprache ausgewählt ist, kann das Menüsymbol aufgrund von fehlenden Zeichen nicht umbenannt werden.
- Videotext funktioniert nicht bei SCART-Verbindungen.
- Wenn Sie auf den EPG zugreifen, ist standardmäßig immer der erste Sender im EPG aufgelistet anstatt des ausgewählten Senders.
- Der Fernseher gibt bei der Wiedergabe von Satellitensendern über eine bestimmte Set-Top-Box keinen Ton aus und zeigt an, dass kein Videosignal vorhanden ist. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
- Der Fernseher hält die Wiedergabe eines Films von Net TV nach 2 Stunden automatisch an. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)
- Beim Durchsuchen von Net TV wird ein rosafarbener oder grünlicher Bildschirm angezeigt. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)
- Nach dem Wechsel von [Durchsuchen von Net TV] wird in der rechten oberen Ecke ein Fernsehsender in einem kleinen Bildschirm angezeigt. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)
- Ton- und Videounterbrechungen bei der Wiedergabe einer Videodatei vom Net TV-Portal. (Trifft nur auf Net TV-Modelle und Deutschland zu)

Q5551 0.140.34.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-04-12)

- Tonstörungen beim Fernsehen oder bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät.
- Makroblöcke werden bei digitalen Sendern (DVB-T) mit HD-Inhalt angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)

Q5551 0.140.32.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-03-04)

- Tonstörungen beim Fernsehen oder bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät.
- Langsames Umschalten zwischen digitalen Kabelsendern (DVB-C).
- Makroblöcke werden bei digitalen Kanälen (DVB-T) angezeigt.

Q5551 0.140.29.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-02-17)

- Ermöglicht dem Fernseher, die Com Hem CAM Software-Aktualisierung über OAD anzunehmen. (Trifft nur zu, wenn als Land Schweden eingestellt wurde)

Q5551 0.140.27.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-01-11)

- Der Ton des Fernsehgeräts schaltet sich auf der DIGITAL AUDIO OUT-Verbindung (S/PDIF) periodisch aus.
- Beim Einstellen der Sender können nicht alle Sender/Dienste gefunden werden. (Trifft nur zu, wenn als Land Schweiz eingestellt wurde)
- Der Ton des Fernsehgeräts schaltet sich zwischenzeitlich aus, wenn Sie ein externes Gerät über HDMI anschließen.
- Bei der Wiedergabe von digitalen Kabelsendern (DVB-C) ist das Bild durch senkrechte Linien und kleine Quadrate verzerrt. (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)
- Der Dienst "France 24" kann nicht über Net TV wiedergegeben werden. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)

Q5551 0.140.25.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-11-18)

- Fernseher zeigt keine Untertitel an, wenn als Menüsprache Dänisch ausgewählt wurde.
- Wenn der Fernseher aus dem Standby-Modus aktiviert wird, wird kein Bild angezeigt, wenn der Fernseher zuvor auf die HDMI-Quelle eingestellt wurde.
- Der Fernseher schaltet sich automatisch aus dem Standby-Modus ein.
- Nach dem Umschalten zwischen Sendern des ZIGGO-Netzwerks zeigt der Fernseher kein Bild an.
- Einführung des neuen Net TV Service Portal 2.5. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)

Q5551 0.140.23.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-10-28)

- Videotext wird nicht angezeigt und/oder Untertitel sind bei bestimmten Sendern nicht vorhanden. (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)

- Das Fernsehgerät wechselt nach 2 oder 3 Stunden Betrieb automatisch in den Standby-Modus.
- Das Fernsehgerät zeigt das Video nicht im nativen Format bei der Wiedergabe über USB an.
- Das Bild ruckelt beim Ansehen von digitalen Kanälen.
- Das Bild ruckelt bei der Wiedergabe über USB.
- Bei der Wiedergabe von Satellitensendern schaltet sich der Fernseher selbständig AUS und EIN. (Trifft nur für K-Modelle zu)
- Bei bestimmten Net TV-Anbietern können Videos nicht im Vollbildmodus angezeigt werden. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)
- Die Spracheinstellung des Net TV Portals ist standardmäßig auf Englisch eingestellt, unabhängig von Land- und Spracheinstellungen. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)

Q5551 0.140.11.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-10-08)

- Satellitenprogramme sind in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert. (Trifft nur für K-Modelle und die Länder Österreich und Schweiz zu)
- Unscharfes Bild mit senkrechten Linien festgestellt.
- Verbesserung der Bildqualität bei analogen Sendern.
- Die Reihenfolge der Senderanzeige im EPG stimmt nicht mit der voreingestellten Liste in der Senderübersicht überein. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Das Fernsehgerät schaltet sich von selbst AUS und EIN, wenn Sie über Net TV ausgeliehene Filme ansehen. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)
- Bild flimmert nach Einschalten des Fernsehgeräts.
- Signale von Fernbedienungen von Philips Player rufen Störungen beim Fernsehgerät hervor, wenn Sie Sender über Satellit ansehen. (Trifft nur für K-Modelle zu)
- Das Fernsehgerät gibt beim Ansehen von digitalen Kanälen (DVB-T) keinen Ton aus. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)
- Das Widget-Symbol wurde aus dem Startmenü entfernt. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)
- Die Option "Net TV-Speicher löschen" wurde vom Startmenü in das TV-Menü verschoben [Einstellungen]> [Network settings] (Netzwerkeinstellungen). (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)

Q5551 0.75.60.1 (Veröffentlichungsdatum: 2010-09-16)

- Mit dieser Software ist Ihr Fernsehgerät ZIGGO-zertifiziert.

Q5551 0.75.59.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-08-31)

- Die Videotextuhr auf digitalen Kabelsendern (DVB-C) wird nicht aktualisiert; und die Fehlermeldung "No Teletext available" (Kein Videotext verfügbar) wird zusammen mit der Videotextseite auf dem Bildschirm angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Das Menü Common Interface kann nicht dargestellt werden, wenn das Fernsehgerät eine CAM-Aktualisierung erhalten hat.

- Auf digitalen Kabelsendern (DVB-T) ist kein Videotext verfügbar, wenn das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus eingeschaltet wird.
- Über NetTV ausgeliehene Filme können nicht wiedergegeben werden (Trifft nur für NetTV-Modelle zu).
- Der erste Kabelsender (DVB-C) ist nach der Sendersuche auf zwei und nicht auf einem Kanal gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Für einen verbesserten Satellitenempfang. (Trifft nur für K-Modelle zu)
- Satellitenprogramme sind in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert. (Trifft nur für K-Modelle und die Länder Österreich und Schweiz zu)
- Verbesserte Netzwerkkonnektivität mit bestimmten Routern, z. B. Zykel-Modellen. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)
- Das Video ruckelt und es treten Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) auf, wenn Sie Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Pause, Vorheriges/Nächstes während der MPEG4- und MKV-Videodateiwiedergabe über das USB-Speichergerät betätigen.

Q5551 0. 75.13.54 (Veröffentlichungsdatum: 2010-06-25)

- Nach der Neuordnung der Sender sind manche Sender im Kanalraster doppelt vorhanden. (Trifft nur für DVB-S-Modelle zu)
- Die Bedienung des Fernsehgeräts reagiert äußerst langsam, wenn Sie die Audiosprache im Optionsmenü während des Empfangs über DVB-C ändern.
- Beim Wechseln zwischen Sendern mit verschiedenen Audioformaten auf bestimmten Set-Top-Boxen, die über HDMI verbunden sind, werden Sie Tonunterbrechungen feststellen.
- Die Option "Alle Sender anzeigen" im Optionsmenü blendet nicht die Kanäle im Kanalraster ein. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)

Q5551 0. 75.13.43 (Veröffentlichungsdatum: 2010-06-09)

- Die Option "Videotext" im Fernsehmenü wurde auf "Text" geändert.
- Zufälliger Verlust der Audio- und Videowiedergabe kann festgestellt werden, wenn Sie zwischen Pay TV-Sendern/-Diensten wechseln.
- Die Bilddateien können nicht mehr geöffnet werden, nachdem Sie mehrere Bilddateien in verschiedenen Ordnern auf einer externen Festplatte geöffnet haben.
- Wenn Sie Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Pause, Springen zum vorherigen/nächsten Bild usw. während der MPEG4 Videodateiwiedergabe über das USB-Speichergerät betätigen, wird die Video-/Audiowiedergabe unterbrochen.
- Die rote Taste auf der Fernbedienung funktioniert nicht bei MHEG-Sendern (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Wenn Sie den Schnellvorlauf bei der Videodatei betätigen, die auf dem USB-Speichergerät gespeichert ist, drücken Sie die Taste OK, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. Das Video startet wieder am Anfang.
- Der Untertitel wird nicht vollständig angezeigt, wenn Sie zwischen TV-Sendern und -Diensten wechseln, obwohl Sie anfänglich den Untertitel-Modus aktiviert haben.

Q5551 0. 72.21.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-26)

- Beim Wechsel zwischen Fernseh- bzw. AV-Kanal und VGA-Eingang ruckeln die OSDs leicht.

Q5551 0. 72.20.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-19)

- Bei bestimmten Sendern mit Videotextuntertiteln funktioniert die Sprachauswahl für die Untertitel nicht richtig.
- Der elektronische Programmführer (EPG) zeigt nicht alle geplanten Programme an.

Q5551 0. 72.16.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-15)

- Bei der Wiedergabe von Inhalten einer VHS-VCR über eine Scart-Verbindung wird kein Bild angezeigt bzw. die Anzeige wird immer wieder unterbrochen.
- Die Tonausgabe analoger Sender wird beeinträchtigt, wenn das Fernsehgerät mithilfe des Ein-/Ausschalters schnell ein- und ausgeschaltet wird.
- Nach Änderung des Videoformats auf dem Quellgerät ist die Wiedergabe von HDMI-Audio nicht mehr möglich.
- Die Software-Aktualisierung über USB startet nicht automatisch.

Q5551 0. 72.6.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-03-29)

- Ursprüngliche Produkt-Software.