

## **Historique du logiciel (AZ390/12 et AZ390W/94)**

La dernière version permet de résoudre les problèmes suivants :

**REMARQUE** : chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente.

### **Version 8**

- Résout le problème lié à la mise hors tension automatique de l'appareil après 15 minutes d'utilisation en mode AUX.