

Softwaregeschiedenis(BDP1300/F7/ F8/79/96/98/55/40 BDP1301/96)

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Systeemsoftwareversie: 2.26

- BD live-bericht verwijderd