

Softwaregeschiedenis (BDP2100 and BDP2180, except /F7, F8)

De laatste software lost de onderstaande problemen op:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Opmerking:

de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.

Systeemsoftwareversie: v2.20

- AACs-prestaties verbeterd