

Histórico do software (BDP2900, BDP2930 (except /F7))

O software mais recente resolve os problemas descritos abaixo:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Nota:

talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo que o número do modelo.

Versão do software do sistema: v2.52

- Atualização em Verance.

Versão do software do sistema: v2.5

- Melhorar o desempenho do produto.

Versão do software do sistema: v2.46

- Aprimoramento na compatibilidade com a conexão HDMI

Versão do software do sistema: v2.42

- Aprimoramento no desempenho da instalação Wi-Fi.
- Correção do problema de proporção de imagem MKV - as proporções 4:3/16:9 serão exibidas normalmente.
- Conformidade com o novo regulamento do AACS (Advanced Access Content System, Sistema de conteúdo de acesso avançado) graças à implementação da solução de proteção para conteúdos com marca d'água Cinavia de Verance. Com a implementação da marca d'água Cinavia, o player não será capaz de reproduzir discos copiados sem autorização. Para obter informações detalhadas sobre a tecnologia de proteção Cinavia, acesse a Central de informações on-line ao cliente Cinavia (<http://www.cinavia.com>).