

Historique du logiciel

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version logiciel système: I142.1

- Améliorer la performance du produit.

Version logiciel système: I015.3

- Certifié USB 2.0 haut débit
 - Cette version du logiciel permet la lecture de fichiers multimédias par USB (DivX, MP3, JPEG, WMV, WMA) via la prise USB à l'arrière de ce lecteur.
- Lecture améliorée
 - Résolution du problème lié à la fonction de reprise de la lecture sur un nouveau disque Blu-ray comme « Avatar ».
 - Amélioration de la lecture de certains disques Blu-ray et BD-R.

Version logiciel système: I006.1

- Certifié USB 2.0 haut débit
 - Cette version du logiciel permet la lecture de fichiers multimédias par USB (DivX, MP3, JPEG, WMV, WMA) via la prise USB à l'arrière de ce lecteur.
- Lecture améliorée
 - Cette version du logiciel améliore la lecture de certains disques Blu-ray et DVD.
- Lecture 24 im/s (images par seconde) améliorée
 - Cette version du logiciel permet une lecture plus fluide des films 24 im/s sur disques Blu-ray.

Version logiciel système: 948.4

- Fonction de configuration réseau optimisée.
- Résout les problèmes de lecture avec les titres de disques Blu-ray suivants :
 - a. « Terminator Renaissance »
 - b. « Alone in the dark 2 »
- Autres corrections et améliorations mineures.