

## **Сведения о версиях(BDP3215B/12 BDP3210B/12BDP3290B/12 BDP3290B/98)**

**В последней версии ПО решены следующие проблемы.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей версии.

### **Version 1.33**

- Устранен шум при извлечении диска.