

Histórico do software (BDP3480, BDP3481)

O software mais recente resolve os problemas descritos abaixo:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Nota:

talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo que o número do modelo.

Versão: 2.22

- Melhor desempenho do AAC3

Versão: 2.20

- Para atender aos novos requisitos AAC3, a reprodução Blu-ray através de saída CVBS agora está desativada. Por favor, assista aos filmes Blu-ray via HDMI.
- Desempenho da SmartTV aprimorado.

Versão: 1.16

- Adicione os recursos Facebook e Twitter