

Software-Verlauf (BDP3480, BDP3481)

Die aktuelle Software löst die unten genannten Probleme:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Hinweis:

Der Dateiname der .bin-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Version: 2.22

- Verbesserte AACCS-Leistung

Version: 2.20

- Gemäß den neuen Anforderungen für AACCS wurde die Blu-ray-Wiedergabe über CVBS jetzt deaktiviert. Geben Sie Ihre Blu-ray-Filme über einen HDMI-Anschluss wieder.
- Verbesserte SmartTV-Leistung.

Version: 1.16

- Fügt Facebook- und Twitter-Funktion hinzu