

Historial del software (BDP3480, BDP3481)

La versión de software más reciente resuelve los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Nota:

El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo.

Versión: 2.22

- Mejora del funcionamiento de AACCS

Versión: 2.20

- De acuerdo con los nuevos requisitos de AACCS, la reproducción de Blu-ray a través de la salida de CVBS está ahora desactivada. Vea las películas en Blu-ray a través de la conexión HDMI.
- Mejora del rendimiento de Smart TV.

Versión: 1.16

- Adición de las funciones Facebook y Twitter