

Historique du logiciel (BDP3480, BDP3481)

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Remarque :

le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.

Version: 2.22

- Amélioration des performances AAC3

Version: 2.20

- En conformité avec les nouvelles normes AAC3, la lecture de Blu-ray via la sortie CVBS est maintenant désactivée. Veuillez regarder vos films en Blu-ray via la connexion HDMI.
- Performances SmartTV améliorées.

Version: 1.16

- Ajout des fonctionnalités Facebook et Twitter