

Cronologia del software (BDP3480, BDP3481)

La versione più recente del software risolve i problemi riportati sotto:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

Nota:

il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.

Versione: 2.22

- Miglioramento delle prestazioni del sistema AAC3

Versione: 2.20

- In conformità con i nuovi requisiti AAC3, la riproduzione Blu-ray tramite uscita CVBS è ora disabilitata. Guardare i film Blu-ray tramite collegamento HDMI.
- Prestazione SmartTV migliorate.

Versione: 1.16

- Aggiunta della funzione Facebook e Twitter