

Software-Verlauf

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Systemsoftwareversion: 1.12

- Verbessern Sie die Wiedergabefähigkeit:
 - Selbst erstellter DVDs.
 - Einiger Profile von MKV-Dateien auf USB-Flash-Laufwerken und DVD-R.
- Beheben Sie Pixelprobleme in Szenen mit schnellen Bewegungen.

Systemsoftwareversion: 1.10

- Erhöhen Sie die Wiedergabe auf folgende Blu-ray Disc-Titeln.
 - 'Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (2-Disc Edition)'.
 - 'Triff die Robinsons'.

Systemsoftwareversion: 1.09

- Verbesserte Wiedergabemöglichkeiten.
 - Diese Software-Version verbessert die Wiedergabe bestimmter Blu-ray-Discs.

Systemsoftwareversion: 1.08

- Verbesserte Wiedergabe.
 - Diese Software-Version verbessert die Wiedergabe bestimmter Blu-ray-Discs und DVDs.
- Verbesserte Wiedergabe mit 24 Bildern/Sek.
 - Diese Software-Version ermöglicht eine bessere Wiedergabe von Filmmaterial mit 24 Bildern/Sek. von einer Blu-ray-Disc.
- HDMI-Audioausgabe.
 - Auswahl der Option " Bitstrom " unter Audio-Einstellungen/HDMI-Audio:
 - Für ein optimales Audioerlebnis bei Blu-ray-Discs wird diese Einstellung empfohlen, wenn der Player über HDMI mit einem HD Audio Receiver/Verstärker und einem Surround Sound-System mit mehreren Kanälen verbunden ist. Die Audioausgabe für BonusView (auch Bild-in-Bild genannt) wird jedoch stummgeschaltet.
 - Um die Audioausgabe für BonusView zu aktivieren, legen Sie für die Einstellung "HDMI Audio" die Option "Auto" fest.

Systemsoftwareversion: 1.06

- Behebt Probleme mit der Wiedergabe folgender Blu-ray-Discs: "Terminator: Die Erlösung".
- Verbesserte Netzwerkeinrichtung.
- Weitere kleinere Verbesserungen und Problembehebungen.