

Histórico do software(BDP7700)

A seguir, estão as últimas atualizações de software:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Nota:

talvez o nome do arquivo bin **NÃO** seja exatamente o mesmo que o número do modelo.

Versão do software do sistema 4.02

- Correção de erros de desligamento.
- Para atender aos novos requisitos AACCS, a reprodução Blu-ray através de saída CVBS agora está desativada. Por favor, assista aos filmes Blu-ray via HDMI.

Versão do software do sistema 3.71

- Melhor capacidade de reprodução de discos 3D, como Prometheus, Rio 3D, A Era do Gelo 3 e A Era do Gelo 4.
- Recurso CEC melhorado - se o player estiver conectado a uma TV via HDMI e você ligar o player, a TV também ligará.

Versão do software do sistema 3.53

- Correção para estes possíveis problemas de desligamento:
 - Quando a restauração de fábrica é acionada no menu de configuração.
 - Ao entrar no modo de espera.
 - Ao mudar de "navegação no PC" para reprodução de Blu-ray/SmartTV (e vice-versa).
 - Possível desligamento durante atualização de software via USB.
- Corrige um problema em que a TV Philips recebe áudio estéreo digital via conexão HDMI. (Consulte as perguntas frequentes no website para obter mais informações).
- Aprimoramentos na exibição na tela em russo
 - Adição de etiquetas ID3 em russo
 - Mantém OSD em russo no Skype depois de modo de espera
 - Adição de texto em russo no perfil do usuário do Skype
 - Aprimoramento na tradução de textos do Skype
 - Cotradução em OSD em russo
- Aprimoramento na capacidade de reprodução deste título de disco:
 - My Bloody Valentine 3D.
- Tradução do alemão para o Skype.

Nota: Após atualizar o firmware, siga as etapas abaixo para restaurar as configurações padrão de fábrica do dispositivo:

1. Desligue o aparelho.
2. Ligue o player.
3. Acesse o **menu Setup** (Configuração) (Não acess Easylink/Preferences [Preferências]).
4. No controle remoto, pressione **UP** para percorrer até **ADVANCED** (Avançado).
5. Em **ADVANCED** (Avançado), selecione **RESTORE FACTORY DEFAULT** (Restaurar configurações de fábrica).
6. O player será reiniciado automaticamente.

Versão do software do sistema 3.46

- Correção da tradução do russo no menu.
- Corrige um bug quando áudio HDMI é definido para o modo fluxo de bits.
- O serviço de vídeo sob demanda Acetrax e Maxdome está disponível.

Versão do software do sistema 3.32

- Correção do erro em que um dispositivo USB ou cartão SD não é detectado pelo BDP quando o modo Fast Wake-Up está ativado.

Versão do software do sistema 3.28

- Idiomas francês e russo no menu do Skype (Videochamada).
- Aprimoramento da exibição intercalada do vídeo.
- Aprimoramento do suporte para servidores de mídia DLNA e Upnp.
- Correção do problema relacionado à interrupção do BDP no menu de configurações (Easylink and Preferences [Preferências]) encontrado na versão 3.17.
- Aprimoramentos gerais na estabilidade do sistema.
- Aprimoramentos gerais na interface do usuário do Skype (Videochamada).

Nota: o menu VideoCall (Videochamada) não estará ativo se não houver câmera conectada ao BDP nem conexão com a Internet. Para adquirir uma câmera para Skype compatível, acesse www.freetalk.me/philips

Versão do software do sistema: 3.17

- O recurso VideoCall (Skype) será adicionado ao menu inicial. Aprimore suas chamadas e entre em contato com os amigos e familiares: com essa tecnologia, é como se eles estivessem do seu lado. Basta conectar uma *câmera do Skype™ ao Home Theater ou Blu-ray player e curtir vídeos HD e um som de altíssima qualidade sem precisar sair do sofá. Use a lista de contatos da sua conta do Skype™ atual e comece a fazer ligações! A câmera do Skype™ é vendida separadamente. Para comprá-la, acesse: www.freetalk.me/philips. Consulte as perguntas frequentes no site de suporte do produto para obter mais informações sobre como usar o recurso VideoCall.
- Aprimoramento da estabilidade do sistema.