

Historique du logiciel (BDP7750)

Remarque :

- Chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.
 - Le nom du fichier de mise à niveau (*.bin) est [BDP7750.bin](#).
 - Après avoir téléchargé le fichier de mise à niveau, vous devez l'extraire (le décompresser) dans un dossier. Copiez le [dossier extrait \(UPG\) contenant le fichier du micrologiciel](#) dans le [répertoire racine](#) de la clé USB.
-

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :

Version 1.37

- Garantir des performances SmartTV optimales et améliorer la compatibilité.

Version 1.3

- Réduction de la période de veille automatique
- Suppression de Skype dans les applications

Version 1.26

- Amélioration concernant les claviers USB
- Résolution du problème de raccrochage lors de certaines opérations

Version 1.20

- Amélioration de la connectivité de l'appareil Miracast avec les routeurs Netgear et Samsung et les téléphones portables MI2A.
- Réduction des temps de réponse pour les opérations associées à l'appareil Miracast.
- Nouvelle disposition et nouvelles fonctionnalités de lecture pour l'application YouTube dans SmartTV.
- Amélioration de la stabilité de la lecture en streaming sur YouTube.
- Correction du problème empêchant le lecteur Blu-ray d'afficher la suite des 100 premiers dossiers d'un serveur DLNA.