

## **Historique du logiciel(BDP9700)**

### **Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:**

**REMARQUE** : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

#### **Version logiciel système: 4.42 (BDP9700/12. /51. /79. /93. /98)**

- Amélioration des problèmes de synchronisation audio et vidéo.

#### **Version logiciel système: 4.39 (BDP9700/12. /51. /79. /93. /98)**

- Amélioration des performances de lecture SACD.

#### **Version logiciel système: 4.38(BDP9700/12. /51. /79. /93. /98)**

- Version requise pour la mise à niveau vers v4.39.
- Avantages du micrologiciel Garantir des performances SmartTV optimales et améliorer la compatibilité.

#### **Version logiciel système: 4.33**

- Réduction du temps de veille
- Suppression de Skype dans les applications
- Résolution du problème de clavier numérique lié à Smart TV

#### **Version logiciel système: 4.31**

- Amélioration de l'affichage et de la lecture des fichiers MKV
- Amélioration de l'affichage du menu Disc pour les disques Blu-ray 3D
- Ajout du texte d'aide pour Miracast dans la configuration réseau
- Amélioration de la fonction de recherche YouTube

#### **Version logiciel système: 4.22**

- Amélioration de la configuration et de la connectivité de Miracast pour les appareils fonctionnant avec le système d'exploitation Android 4.3.
- Correction des légères saccades d'image sur certains disques Blu-ray 3D.
- Correction de l'affichage du texte no SACD apparaissant lors de la lecture de couches SACD.
- Prise en charge des claviers USB

#### **Version logiciel système: 4.21**

- La fonctionnalité Miracast a été ajoutée dans cette version du logiciel. Vous pouvez désormais utiliser un appareil mobile certifié Miracast pour la diffusion vers un lecteur Blu-ray. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Miracast, consultez la FAQ du BDP9700 accessible à partir de la page d'assistance du produit.
- Résolution des problèmes suivants :
  - o Aucune image via HDMI avec certains téléviseurs.
  - o Perte occasionnelle du son après un saut de chapitres pendant la lecture de BD/DVD via HDMI.
  - o Saccade occasionnelle de la vidéo pendant la lecture de BD.
  - o Blocage occasionnel de l'image lors de la lecture de vidéos sur YouTube.
  - o Sortie audio irrégulière avec le récepteur Onkyo NR626.
- Changements notables dans la version 4.21 :
  - o En accord avec les nouvelles normes AAC, la lecture de Blu-ray via la sortie CVBS est maintenant désactivée. Veuillez regarder vos films en Blu-ray via la connexion HDMI.
  - o Nous effectuons actuellement la transition vers un micrologiciel proposant un navigateur plus efficace. De ce fait, certains services/applications SmartTV peuvent être indisponibles.
  - o Le clavier et la souris USB ne fonctionnent pas avec SmartTV. Ce problème sera corrigé

dans la prochaine version du logiciel.

### **Version logiciel système: 3.92**

- Amélioration de la compatibilité avec les téléviseurs prenant en charge le X.V.Colour 10 bits (ou Deep Colour).
- Amélioration de la compatibilité avec les anciens projecteurs 1080i.

- Sélection de DSD multicanal ou DSD stéréo pour la lecture de SACD via le bouton Audio sur la télécommande et le menu de configuration.
- Résolution d'un problème lié à la sortie DSD Stéréo du SACD en multicanal 5.1 sur les sorties analogiques.
- Lecture des fichiers FLAC sur DLNA.  
Remarque : certains serveurs multimédias ne prennent pas en charge le format FLAC. Vérifiez la compatibilité de votre serveur multimédia.

### **Version logiciel système: 3.85.10**

- Amélioration de la compatibilité avec les récepteurs/amplificateurs.
- Amélioration de la qualité d'image (artefacts) pendant la lecture des Blu-ray
- Amélioration de la prise en charge des disques durs USB 3.0 rétrocompatibles USB 2.0.
- Écran violet/écran vert à la sortie de veille de l'appareil en cas de connexion DVI.
- Possibilité de sélectionner des DSD multicanaux ou des DSD stéréo pour la lecture de SACD (via le menu de configuration et uniquement sur la sortie HDMI2)..

### **Version logiciel système: 3.80**

Résolution des problèmes suivants :

- Image verdâtre lors de certaines opérations.
- SACD DSD rendu en 2CH PCM sur HDMI2.
- Le disque hybride SACD s'arrête de façon intermittente.
- Compatibilité améliorée avec les récepteurs AV.
- Menu de couleur rouge chevauchant la page Euronews dans SmartTV.

### **Version logiciel système: 3.76**

- Amélioration de la lecture du disque Blu-ray 3D « Avengers » (version Asie-Pacifique uniquement)
- Amélioration de la lecture des disques Blu-Ray
- Amélioration de la lecture des SACD
- Amélioration des performances de connexion HDMI
- Amélioration des performances de lecture
- Correction de divers bogues

### **Version logiciel système: 3.71.01**

- Résout les problèmes suivants :
  - Barre noire transparente en bas de l'écran pendant la lecture 3D.
  - Arrêt de l'appareil lors du chargement de disques 3D lorsqu'il est connecté à la prise HDMI du téléviseur et au récepteur AV HDMI.