

Cronologia del software(BDP9700)

L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

Versione del software di sistema: 4.42 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

- Miglioramento del problema legato alla sincronizzazione audio e video.

Versione del software di sistema: 4.39 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

- Migliore riproduzione SACD.

Versione del software di sistema: 4.38(BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

- Versione richiesta per l'aggiornamento a v4.39.
- Vantaggi del firmware Per garantire la fluidità delle prestazioni di SmartTV e migliorare la compatibilità.

Versione del software di sistema: 4.33

- Tempo di standby ridotto
- Rimozione di Skype dalle applicazioni
- Risoluzione del problema della tastiera digitale in SmartTV

Versione del software di sistema: 4.31

- Miglioramento della visualizzazione e lettura dei file MKV
- Miglioramento della visualizzazione del menu disco dei dischi Blu-ray 3D
- Aggiunta del testo della guida Miracast nella configurazione di rete
- Miglioramento della funzione di ricerca Youtube

Versione del software di sistema: 4.22

- Configurazione Miracast migliorata e connettività per i dispositivi con sistema operativo Android 4.3.
- Risoluzione delle brevi interruzioni nella visualizzazione dell'immagine su alcuni dischi Blu-ray 3D.
- Risoluzione della mancata visualizzazione del testo SACD durante la riproduzione dello strato SACD.
- Supporto delle tastiere USB

Versione del software di sistema: 4.21

- In questa nuova versione SW, è stata attivata la funzione Miracast. Adesso, per la riproduzione su BDP, è possibile utilizzare un dispositivo mobile certificato Miracast. Per ulteriori informazioni sulla funzione Miracast, fare riferimento alla domanda BDP9700 presente nella pagina di assistenza prodotto.
- Risolve i problemi seguenti:
 - o Utilizzando l'HDMI in alcuni televisori, non compare nessuna immagine.
 - o A volte, dopo aver cambiato capitolo durante la riproduzione BD/DVD, la riproduzione tramite HDMI non trasmette l'audio.
 - o Intermittenza video saltuaria durante la riproduzione BD.
 - o La riproduzione YouTube a volte si blocca.
 - o Uscita audio non compatibile con il ricevitore Onkyo NR626.
- Da notare in V4.21:

o Adesso, in conformità con i nuovi requisiti AAC3, la riproduzione Blu-ray tramite l'uscita CVBS è disabilitata. Guardare i film Blu-ray tramite collegamento HDMI.

o A seguito del passaggio a un firmware del browser più efficiente, alcune applicazioni e servizi SmartTV potrebbero non essere disponibili.

o La tastiera USB e il mouse non funzioneranno se utilizzati con uno SmartTV. Questo sarà risolto nella prossima versione SW.

Versione del software di sistema: 3.92

- Compatibilità migliorata con TV che supportano la funzione XV.Colour a 10 bit (o Deep Colour).
- Compatibilità migliorata con i modelli precedenti di proiettori 1080i.
- Consente la selezione delle opzioni DSD multicanale o stereo DSD per la riproduzione SACD tramite il pulsante Audio sul telecomando e nel menu di configurazione.
- Risolve il problema legato alle uscite stereo multicanale DSD SACD 5.1 sulle uscite analogiche.
- Consente di riprodurre in streaming i file FLAC su DLNA.
Nota: alcuni server multimediali non supportano il formato FLAC; controllare la compatibilità del proprio server multimediale.

Versione del software di sistema: 3.85.10

- Compatibilità migliorata con ricevitori/amplificatori.
- Migliora la qualità delle immagini (artefatti) durante la riproduzione BD
- Migliora il supporto di USB3.0 HDD compatibile con le versioni precedenti di USB2.0.
- Schermata rossa/verde durante l'attivazione del dispositivo quando il DVI è collegato.
- Consente la selezione di DSD multicanale o stereo DSD per la riproduzione SACD (tramite il menu di configurazione e solo per l'uscita HDMI2).

Versione del software di sistema: 3.80

Risolve i problemi seguenti:

- Immagine verdastra osservata durante determinate operazioni.
- SACD DSD riprodotto come 2CH PCM su HDMI2.
- Il disco ibrido SACD si blocca a intermittenza.
- Compatibilità migliorata con ricevitori audiovisivi.
- Il menu di colore rosso si sovrappone alla pagina Euronews in SmartTV.

Versione del software di sistema: 3.76

- Riproduzione migliorata di Blu-ray Disc 3D "Avengers" (solo versione Asia Pacifico)
- Miglioramento della riproduzione di dischi Blu-ray
- Miglioramento della riproduzione SACD
- Miglioramento delle prestazioni del collegamento HDMI
- Miglioramento delle prestazioni di riproduzione
- Risoluzione di problemi vari

Versione del software di sistema: 3.71.01

- Risolve i seguenti problemi:
 - Barra nera trasparente visualizzata sulla parte inferiore dello schermo durante la riproduzione 3D.
 - Blocco del dispositivo durante il caricamento dei dischi 3D mentre è collegato al TV HDMI e al ricevitore audiovisivo HDMI.