

## **Softwaregeschiedenis(BDP9700)**

**Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:**

**OPMERKING:** elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

### **Systeemsoftwareversie: 4.42 (BDP9700/12./51./79./93./98)**

- Oplossing voor probleem met audio- en videosynchronisatie.

### **Systeemsoftwareversie: 4.39 (BDP9700/12./51./79./93./98)**

- Verbeterde prestaties bij het afspelen van SACD.

### **Systeemsoftwareversie: 4.38(BDP9700/12./51./79./93./98)**

- Vereiste versie voor een upgrade naar v4.39.
- Firmwarevoordeel Voor stabiele Smart TV-prestaties en verbeterde compatibiliteit.

### **Systeemsoftwareversie: 4.33**

- Kortere stand-bytijd
- Skypeverwijderd uit applicaties
- Probleem met digitaal toetsenbord in SmartTV opgelost

### **Systeemsoftwareversie: 4.31**

- Weergave en lezen van MKV-bestanden verbeterd
- Verbeterde weergave van het discmenu voor 3D Blu-ray Disc
- Help-tekst voor Miracast toegevoegd bij netwerkinstellingen
- Verbeterde YouTube-zoekfunctie

### **Systeemsoftwareversie: 4.22**

- Verbeterde Miracast-installatie en -connectiviteit voor apparaten waarop Android OS 4.3 wordt uitgevoerd.
- Klein probleem opgelost waardoor het beeld haperde op sommige 3D Blu-ray-discs.
- Probleem opgelost waardoor geen SACD-tekst werd weergegeven tijdens het afspelen van SACD-lagen.
- Ondersteuning voor USB-toetsenborden

### **Systeemsoftwareversie: 4.21**

- De Miracast-functie is beschikbaar in deze softwareversie. Nu kunt u een Miracast-apparaat gebruiken om naar de BDP te streamen. Raadpleeg de veelgestelde vragen over de BDP9700 op de productondersteuningspagina voor meer informatie over de Miracast-functie.
- De volgende problemen zijn opgelost:
  - o Geen beeld via HDMI wanneer gebruikt in combinatie met bepaalde TV's.
  - o Bij afspelen via HDMI gaat het geluid af en toe verloren nadat hoofdstukken zijn overgeslagen tijdens het afspelen van Blu-ray Discs of DVD's.
  - o Het beeld hapert af en toe tijdens het afspelen van Blu-ray Discs.
  - o YouTube loopt af en toe vast.
  - o Onregelmatige geluidsuitvoer wanneer gebruikt in combinatie met de Onkyo-ontvanger NR626.
- Opmerkingen over V4.21:
  - o Overeenkomstig nieuwe AACs-vereisten is het afspelen van Blu-ray Discs via CVBS nu uitgeschakeld. Bekijk Blu-ray-films via HDMI.

o We zijn bezig over te stappen naar een efficiëntere browserfirmware, waardoor bepaalde Smart TV-applicaties en -diensten mogelijk niet beschikbaar zijn.

o Het USB-toetsenbord en de USB-muis werken niet binnen Smart TV. Dit probleem is opgelost in de volgende softwareversie.

**Systeemsoftwareversie: 3.92**

- Verbeterde compatibiliteit met TV's met ondersteuning voor 10-bits x.v.Colour (of Deep Colour).
- Verbeterde compatibiliteit met oudere 1080i-projectoren.
- Optie voor afspelen van SACD's via DSD Multi-channel of DSD Stereo via de knop Audio op de afstandsbediening en het instellingenmenu.
- Probleem opgelost waarbij het afspelen van SACD's via DSD Stereo leidt tot 5.1-kanaals geluid op analoge uitgangen.
- Mogelijkheid om FLAC-bestanden te streamen via DLNA.
- Opmerking: bepaalde mediaservers bieden geen ondersteuning voor FLAC; controleer de compatibiliteit van uw mediaserver.

### **Systeemsoftwareversie: 3.85.10**

- Verbeterde compatibiliteit met ontvangers/versterkers.
- Verbeterde beeldkwaliteit (artefacten) tijdens afspelen van Blu-ray Discs.
- Verbeterde ondersteuning van USB3.0-schijven die compatibel zijn met USB2.0.
- Paars/groen scherm wanneer het apparaat uit de slaapstand wordt gehaald en DVI is aangesloten.
- Mogelijkheid tot selectie van DSD Multichannel of DSD Stereo voor afspelen van SACD (via instellingenmenu en alleen voor HDMI2-uitgang).

### **Systeemsoftwareversie: 3.80**

De volgende problemen zijn opgelost:

- Groenig beeld bij bepaalde handelingen.
- SACD/DSD wordt uitgevoerd als 2-kanaals PCM op HDMI2.
- Gecombineerde SACD-disk loopt regelmatig vast.
- Verbeterde compatibiliteit met AV-ontvangers.
- Rood menu overlapt Euronews-pagina in SmartTV.

### **Systeemsoftwareversie: 3.76**

- Verbeterde afspeelbaarheid van 3D Blu-ray Disc "Avengers" (alleen versie voor Azië/Pacifisch gebied)
- Verbeterde afspeelbaarheid van Blu-ray Discs
- Verbeterde afspeelbaarheid van SACD
- Verbeterde prestaties van HDMI-aansluiting
- Verbeterde prestaties tijdens afspelen
- Diverse problemen opgelost

### **Systeemsoftwareversie: 3.71.01**

- De volgende problemen zijn opgelost:
  - Transparante zwarte balk onder in het scherm tijdens afspelen van 3D.
  - Apparaat loopt vast tijdens het laden van 3D-discs wanneer het apparaat is aangesloten op een HDMI-TV en HDMI AV-ontvanger.