

Сведения о версиях (BDP9700)

С помощью последней версии ПО можно решить следующие проблемы:
ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей версии.

Версия ПО системы 4.42 (BDP9700/12./51./79./93./98)

- Улучшена синхронизация аудио и видео

Версия ПО системы 4.39 (BDP9700/12./51./79./93./98)

- Улучшено качество воспроизведения SACD.

Версия ПО системы 4.38 (BDP9700/12./51./79./93./98)

- Версия, необходимая для обновления до v4.39.
- Преимущества встроенной программы Более плавная работа SmartTV и улучшенная совместимость.

Версия ПО системы 4.33

- Уменьшено время режима ожидания.
- Skure удален из приложений.
- Устранены неисправности в работе цифровой клавиатуры SmartTV.

Версия ПО системы 4.31

- Улучшено отображение и чтение файлов MKV.
- Улучшено отображение меню диска для 3D Blu-ray.
- Добавлена справочная информация для Miracast в настройках сети.
- Улучшена функция поиска для Youtube.

Версия ПО системы 4.22

- Улучшен процесс настройки Miracast и процедура подключения устройств под управлением ОС Android 4.3.
- Устранены небольшие задержки изображения для некоторых дисков 3D Blu-ray.
- Устранена проблема отсутствия текста SACD при воспроизведении слоев SACD.
- Добавлена поддержка USB-клавиатур.

Версия ПО системы 4.21

- В этой версии ПО добавлена функция Miracast. Теперь можно использовать сертифицированные мобильные устройства Miracast для потоковой передачи с BDP. Подробную информацию о функции Miracast см. на странице поддержки в разделе "Часто задаваемые вопросы" (FAQ) для модели BDP9700.
- Устранены следующие неполадки:
 - о Отсутствие изображения на некоторых моделях телевизоров при воспроизведении через HDMI.
 - о Отключение звука после пропуска некоторых глав при воспроизведении файлов BD/DVD через HDMI.
 - о Прерывистое воспроизведение видео при воспроизведении BD.
 - о "Зависание" изображения при просмотре файлов YouTube.
 - о Нестабильное воспроизведение звука при использовании ресивера Onkyo NR626.
- Особенности версии V4.21:
 - о В соответствии с новыми требованиями AACS, воспроизведение Blu-ray через CVBS-выход теперь отключено. Смотрите фильмы Blu-ray через соединение HDMI.

- o В связи с разработкой более эффективной версии обозревателя некоторые службы и приложения SmartTV могут быть недоступны.
- o USB-клавиатура и мышь не работают при использовании SmartTV. Проблема будет решена в следующей версии ПО.

Версия ПО системы 3.92

- Улучшена совместимость телевизорами, поддерживающими 10-битный цвет XV.Colour (или Deep Colour).
- Улучшена совместимость с более ранними моделями проекторов 1080i.

- Возможность выбора между DSD Multichannel и DSD Stereo при воспроизведении файлов в формате SACD (через меню настройки и с помощью кнопки Audio (Звук) на пульте ДУ).
- Устранена неполадка, связанная с передачей многоканального стереозвука 5.1 SACD DSD на аналоговые выходы.
- Передача файлов FLAC через DLNA.
Примечание. Некоторые медиасерверы не поддерживают формат FLAC. Проверьте, какие форматы файлов поддерживает медиасервер.

Версия ПО системы 3.85.10

- Улучшена совместимость с ресиверами/усилителями.
- Улучшено качество изображения (уменьшено искажение) при воспроизведении дисков BD
- Улучшена поддержка USB3.0 HDD с поддержкой обратной совместимости с USB2.0.
- Во время выхода устройства из режима ожидания при подключении через разъем DVI экран меняет цвет с фиолетового на зеленый.
- Выбор между DSD Multichannel или DSD Stereo при воспроизведении файлов в формате SACD (через меню настройки и только для выхода HDMI2).

Версия ПО системы 3.80

Решены следующие проблемы:

- Зеленое изображение, появляющееся при совершении некоторых операций.
- Аудиофайлы DSD на диске SACD в режиме HDMI2 на выходе представлены в 2-канальном формате PCM.
- Гибридный диск SACD периодически "зависает".
- Проведена оптимизация совместимости с AV-ресиверами.
- Красное меню перекрывает страницу Euronews в режиме SmartTV.

Версия ПО системы 3.76

- Улучшено качество воспроизведения диска 3D Blu-ray "Мстители" (только для версии Азиатско-Тихоокеанского региона)
- Улучшено качество воспроизведения дисков Blu-ray
- Улучшено качество воспроизведения SACD
- Улучшено качество соединения HDMI
- Улучшено качество воспроизведения
- Устранены различные неполадки

Версия ПО системы 3.71.01

- Устранены следующие неполадки:
 - Прозрачная черная полоса в нижней части экрана при воспроизведении контента в формате 3D.
 - "Зависание" устройства, подключенного к телевизору и AV-ресиверу через разъем HDMI, при загрузке дисков 3D.