

## **Historial del software (BM50B/10)**

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **MCU v082; Wi-Fi FW v0204**

- Correcciones de errores generales
- Dispositivo con capacidad para reproducir capa de CD de SACD (para SACD híbridos de dos capas con una segunda capa compatible con CD)
- Conexión Bluetooth e interfaz de usuario mejoradas

### **MCU v079; Wi-Fi FW v1231**

- Correcciones de errores generales
- Incorporación de indicador LED de control remoto: al recibir la señal del control remoto, se enciende el indicador LED
- Mejoras del rendimiento para emparejar varios dispositivos
- Conexión Izzylink mejorada entre varios dispositivos