

Сведения о версиях (BM50B/10)

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

MCU v082; Wi-Fi FW v0204

- Устранены разные неполадки.
- Для устройства добавлена поддержка воспроизведения CD-слоя SACD (для гибридных двухслойных компакт-дисков SACD со слоем, совместимым с CD).
- Улучшено соединение Bluetooth и пользовательский интерфейс.

MCU v079; Wi-Fi FW v1231

- Устранены разные неполадки.
- Добавлен дополнительный светодиодный индикатор для пульта ДУ (мигает при получении сигнала с пульта ДУ).
- Улучшено качество работы функции сопряжения с несколькими устройствами.
- Улучшено качество соединения между AC Izzylink.