

Сведения о версиях (BM60)**MCU v077; Wi-Fi FW v0204**

- Устранены разные неполадки.
- Улучшено качество соединения между AC Izzylink.
- Улучшено качество работы функции сопряжения с несколькими устройствами.
- Улучшено соединение Bluetooth и пользовательский интерфейс.