

## **Historique du logiciel (BTB2315/12)**

**Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:**

**REMARQUE** : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

### **Version V20**

- Résolution du problème d'écart entre les pistes pendant la lecture d'un CD.

### **Version V18**

- Résolution du problème de lecture de CD