

Cronologia del software (BTB2315/12)

L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

Versione V20

- Risolto il problema relativo all'intervallo tra una traccia e l'altra durante la riproduzione del CD.

Versione V18

- Risoluzione del problema relativi alla riproduzione del CD