

## **Historial del software (BTB3370/12)**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **Versión: v27**

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD.

### **Versión: v25**

- Se ha corregido el problema con el modo de espera cuando se cambia de fuente.