

Historial del software (BTB7150)

Nota:

- Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.
 - El nombre del archivo de actualización es .bin. El nombre del archivo NO tiene por qué ser el mismo que el número de modelo.
 - Después de descargar el archivo de actualización, extraiga (descomprima) el archivo en su PC. Copie el archivo de firmware sin editar el nombre en el directorio raíz de una unidad flash USB.
 - Tras actualizar el dispositivo, es posible que se borren algunos ajustes. Consulte el manual de usuario para configurar el dispositivo después de actualizarlo.
-

La última versión de software soluciona los problemas siguientes:

Versión v42

- Corrección del problema de conectividad Bluetooth en el caso de algunos dispositivos

Versión v1A26

- Se ha corregido el problema de la emisora FM que saltaba de repente a la presintonía n.º 1