

Historique du logiciel (BTM1360)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version V28(BTM1360/12, /55, /61,/85, /96)

- Résolution du problème d'écart entre les pistes pendant la lecture d'un CD.

Version V26(BTM1360/12, /55)

- Résolution du problème de lecture de CD