

Histórico do software (BTM2185/12)

A seguir, estão as últimas atualizações de software:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Versão do software do sistema: V21

- Resolver o problema sobre espaço entre as faixas durante a reprodução do CD.

Versão do software do sistema: V19

- Solução do problema de reprodução de CD