

Histórico do software (BTM2360)

A seguir, estão as últimas atualizações de software:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Versão do software do sistema: V32(BTM2360/12 /61 /55 /96 /85 /77)

- Resolver o problema sobre espaço entre as faixas durante a reprodução do CD.

Versão do software do sistema: V30(BTM2360/12 /61 /55 /77)

- Solução do problema de reprodução de CD