

Softwaregeschiedenis (BTM2360)

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Versie V32(BTM2360/12 /61 /55 /96 /85 /77)

- Lost het probleem op waarbij de overgang tussen nummers op een CD erg groot is.

Versie V30(BTM2360/12 /61 /55 /77)

- Oplossen probleem met CD afspelen