

Historique du logiciel

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version logiciel système: V598

- Amélioration de la fonction de stabilisateur.
- Activation de l'option de filtre coloré dans le mode photo.
- Amélioration du mécanisme de pression du pavé numérique.
- Mise à jour de la table de chaînes pour le message d'insertion HDMI.