

# PHILIPS

## Złącze rurki do mleka

Do modeli PicoBaristo, Incanto, EP i SM

Możliwość wyjęcia ułatwia mycie

CP0158



## Złącze rurki do mleka

Znajdź kompatybilny produkt w karcie danych technicznych

Wymienna część karafki do mleka. Zgodna z modelami z serii Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, EP, SM, Philips 5000.

### **Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips**

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

## Zalety

### **Łatwa wymiana części produktu**

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

## Dane techniczne

### **Część zamienna**

**Do modeli::** HD8847, HD8834, HD8917

**Do modelu:** HD8964, HD8965, EP3550/00, EP3551/00, EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

**Do produktów zaparzających kawę:**

HD8753/84, HD8766/01, HD8767/01, HD8768/01, HD8768/08, HD8768/09, HD8851/01, HD8915/77

### **Przeznaczone do modeli:**

**Seria GranBaristo:** HD8966/11, HD8967/01, HD8968/01

