

PHILIPS

Cavo di
alimentazione

In bobina

CRP300/01



Collegamento del rasoio all'alimentazione

Verifica dati di compatibilità

Un cavo che consente di caricare e fornire energia elettrica al dispositivo.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HQ4401, HQ4407, HQ441, HQ4411, HQ4421, HQ444, HQ4441, HQ4601, HQ4607, HQ468, HQ4800, HQ4806, HQ4807, HQ481, HQ4819, HQ4821, HQ4826, HQ4846, HQ4847, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4866, HQ489, HQ5401, HQ5413, HQ5421, HQ5426, HQ5430, HQ5461, HQ5601, HQ5625, HQ5800, HQ5801, HQ5806, HQ5811, HQ5812, HQ5813, HQ5816, HQ5817, HQ5818, HQ5819, HQ5820, HQ5821, HQ5823, HQ5824, HQ5826, HQ5841, HQ5846, HQ5861, HQ5866, HQ6405, HQ6415, HQ6445, HQ6605, HQ6610, HQ6640, HQ6645, HQ6646, HQ6675, HQ6695, HQ6696, HQ6831, HQ6842, HQ6849, HQ6854, HQ6855, HQ6857, HQ6859, HQ6868, HQ6874, HQ6879, HQ6892, HQ6897, HQ6900, HQ6920, HQ6921, HQ6940, HQ6941, HQ6942, HQ6950, HQ6970, HQ6990

Adatto per i modelli: HQ341, HQ342, HQ382, HQ384, HQ386, HQ3860

