

PHILIPS

Botón de ajuste de
molinillo

CRP964



Botón de ajuste de molinillo

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Con el botón de ajuste de molinillo puedes ajustar el molinillo para obtener un café perfectamente personalizado al gusto.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: 10002856, 10002857, 10002859, 10002938, 10002962, 10000206, 10000248, 10000249, 10000260, 10000261, 10001340, 10001341, 10001592, 10001593, 10001596, 10001597, 10001598, 10001599, 10001602, 10001603, 10001605, 10001606, 10001607, 10001608, 10001609, 10001770, 10001823, 10001855, 10002520, 10002687, 10002688, 10002689, 10002740, 10002743, 10002744, 10002745, 10002746, 10002796, 10002797, 10002798, 10002799, 10002804, 10002805, 10002806, 10002807, 10002808, 10002809, 10002825, 10002830, 10002836, 10002837, 10002855, 10002858, 10003074, 10003075, 10003082, 10003222, 10002827, 10002828, 10002829, 10002861, 10002862, 10002863, 10002864, 10002865, 10002866, 10002867, 10002921, 10002923, 10002924, 10000223, 10000240, 10002600, 10001383, 10001532, 10001533, 10001534, 10001535, 10001536, 10001537, 10001538, 10001539, 10001704, 10001705, 10001951, 10001952, 10002006, 10002007, 10002486, 10002487, 10002488, 10002511, 10002516, 10002517, 10002518, 10002572, 10002696, 10002732, 10002733, 10002734, 10002735, 10002736, 10002826, 10002838, 10002839, 10002842, 10002881, 10003062, 10003063, 10003073, 10003112, 10003310, 10002660, 10002661, 10002738, 10002780, 10002781, 10002933, 10002934, 10003000, 10003021, 10003022, 10003024, 10003025, 10003026, 10003110, 10003111, 10003138, 10003151, 10003152, 10003153, 10003154, 10003158, 10003167, 10003217, 10003226, 10003227, 10003228, 10003229, 10003296, 10001822, 10002550, 10002669, 10003400, 10003401, 10003674, 10003695, 10002920, 10002860, 10002915, 10003072, 10003113, 10003114, 10003223, 10003224, 10003291, 10003351, 10003352, 10003353, 10003360, 10003361, 10003362, 10003363, 10003364, 10003559, 10003580, 10003581, 10003582, 10003583, 10003584, 10003585, 10003586, 10003587, 10003588, 10003589, 10003590, 10003591, 10003592, 10003593, 10003594, 10003595, 10003600, 10003601, 10003602, 10003633, 10003634, 10003741, 10002843, 10003721, 10003802, 10003803, 10003820, 10003842, 10003871, 10003872, 10003874, 10003883

Aptos para los modelos de producto:

10003900, 10003916, 10003934, 10003960, 10003965, 10004030, 10004087, 10004126, 10004173, 10004230, 10004231, 10004250, 10004251, 10004252, 10004316, 10004323, 10004332

Apto para los modelos de producto:

HD8648/01, HD8649/11, HD8649/51, HD8650/01, HD8650/05, HD8650/06, HD8650/07, HD8650/09, HD8650/11, HD8650/19, HD8650/21, HD8650/27, HD8650/29, HD8651/01, HD8651/05, HD8651/07, HD8651/09, HD8651/16, HD8651/17, HD8651/19, HD8651/21, HD8651/27, HD8651/31, HD8651/41, HD8652/51, HD8652/59, HD8653/01, HD8653/41

Se ajusta a productos de café: HD8642/01,

HD8643/01, HD8643/09, HD8644/01, HD8645/01, HD8645/09, HD8646/01, HD8649/51, HD8650/91, HD8654/59, HD8743/11, HD8743/12, HD8743/19, HD8743/31, HD8745/01, HD8745/02, HD8745/03, HD8745/09, HD8745/11, HD8745/18, HD8745/19, HD8745/21, HD8745/22, HD8747/01, HD8747/03, HD8747/09, HD8749/01, HD8749/11, HD8750/11, HD8750/18, HD8750/19, HD8750/50, HD8750/81, HD8750/88, HD8750/99, HD8827/12, HD8830/10, HD8830/12, HD8829/11

Adecuado para:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8649/11, HD8651/01, HD8651/05, HD8651/07, HD8651/15, HD8651/16, HD8651/17, HD8651/19, HD8651/21, HD8651/27, HD8651/29, HD8651/31, HD8651/41, HD8651/51, HD8653/01, HD8653/41, HD8649/51, HD8651/11, HD8649/01

PHILIPS 2000 PURO: HD8648/01, HD8650/01, HD8650/05, HD8650/06, HD8650/07, HD8650/09, HD8650/19, HD8650/21, HD8650/27, HD8650/29, HD8650/11

PHILIPS 2100 EASYCAPP: HD8652/51, HD8652/59, HD8652/91

PHILIPS 3000 V2 EASYCAPP: HD8829/01, HD8829/09

PHILIPS 3000 V2 CMF: HD8827/01, HD8827/09

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

