

Historique du logiciel(CSS5123)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version V27

- Amélioration des performances système

Version V25

- Compatibilité améliorée avec Telekom Speedport W 920V
- Amélioration des performances système