

Cronologia del software(DCB2070)

L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

Versione del software di sistema: v31 (Aprile-2013)

- Migliora la riproduzione di alcuni dischi con contenuto protetto.

Versione firmware MCU "dab- sermmi- FS2027- 0000- 0359- V4.2.11.38059-IB19" (agosto 2012)

- Risolto il problema di sincronizzazione del tempo DAB.

Versione del software di sistema: v30 (Aug-2012)

- Risolto il problema di sincronizzazione del tempo DAB.

Versione del software di sistema: v28 (marzo 2012)

- Risolto il problema dell'orario sbagliato in modalità standby.