


## Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware del lettore.

## Preparazione all'aggiornamento del firmware:

*Per l'aggiornamento tramite i prodotti Apple:*

- Da iTunes, scaricare e installare l'applicazione Philips Fidelio , supportata dal lettore con base docking di Philips, sull'iPod/iPhone/iPad.
- Si consiglia di collegare i prodotti Apple tramite Wi-Fi.

## Procedura di aggiornamento:




### Passaggio 1: controllare la versione firmware in uso (non è richiesta l'esecuzione dell'applicazione Fidelio)

1. Accendere il lettore con base docking di Philips.
2. Posizionare sulla base docking il prodotto Apple.
3. Nel menu del prodotto Apple, selezionare **[Settings] (Impostazioni) > [General] (Generali) > [About] (Info) > [Docking Speaker] (Base docking con altoparlanti)**.
4. Sullo schermo viene visualizzata la versione del firmware.

### Passaggio 2: aggiornare il firmware per il lettore

**Nota:** per l'aggiornamento si consiglia l'attivazione della rete Wi-Fi sul proprio iPhone/iPad per evitare l'addebito dello streaming dei dati da parte del gestore del proprio telefono cellulare

1. Accendere il lettore con base docking di Philips.
2. Collocare il prodotto Apple sulla base docking del lettore.
3. Eseguire l'applicazione Philips Fidelio .
4. Se è già disponibile un nuovo firmware, nell'applicazione verrà visualizzato un avviso a comparsa per l'aggiornamento; in alternativa, selezionare **[Firmware Update] (Aggiornamento firmware)** nella pagina di impostazione dell'applicazione Fidelio.
5. Scegliere **"Yes" (Sì)** per eseguire l'aggiornamento.
6. Dopo l'aggiornamento, il lettore Philips si riavvia.
7. L'applicazione segnalerà che l'aggiornamento è stato correttamente eseguito.

### Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento

1. Ripetere il **Passaggio 1: controllare la versione firmware in uso** per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.

2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "**Passaggio 2: aggiornare il firmware per il lettore** " e il "**Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento**".