

Сведения о версиях ПО (DTD3190)

С помощью последней версии ПО можно решить следующие проблемы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей версии.

Примечание.

Имя файла с расширением bin НЕОБЯЗАТЕЛЬНО должно совпадать с номером модели.

MCU Версия ПО системы: v32

- Выберите более высокие значения для настроек эквалайзера.
- Не допускайте возникновения помех от других пультов ДУ Philips.