

## Сведения о версиях (DTM3170/12)

С помощью последней версии ПО можно решить следующие проблемы:

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей версии.

### **Версия 1.0:**

#### **MCU V58:**

- Устранена неполадка, связанная с "зависанием" устройства после выхода из режима ожидания ESO.

#### **CD V17:**

- Решена проблема с задержкой воспроизведения следующей дорожки при прослушивании компакт-дисков.