

# PHILIPS

Dispensador de café

Xelsis

HD5092



Para cubrir la cámara de espuma de la cafetera SENSEO®  
Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Este dispensador de café dosifica el café de la cafetera expreso Xelsis de forma precisa. Garantiza un café de la mejor calidad.

**Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### **Piezas del producto fáciles de renovar**

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### **Pieza reemplazable**

Se ajusta a los tipos de producto: 10003051, 10003052, 10003053, 10003250, 10003251, 10003252, 10003278, 10003279, 10003311, 10003312, 10003313, 10003314, 10003315, 10003054, 10003055, 10003450, 10003470, 10003471, 10003501, 10003562, 10003563, 10003564, 10003565, 10003566, 10003567, 10003568, 10003569, 10003570, 10003571, 10003572, 10003573, 10003575, 10003576, 10003577, 10003663, 10003730, 10003731, 10003732, 10003733, 10003773, 10003807, 10003885, 10003886

