

PHILIPS

Bandeja de goteo
interna

Exprelia

HD5217



Para recoger el agua sobrante

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Bandeja para el agua sobrante de color negro, ubicada debajo del sistema de preparación de la cafetera expreso Exprelia. Es fácil de extraer y limpiar.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: 10003287, 10003521, 10003524, 10003522, 10003525, 10003523, 10003526, 10003578, 10003579, 10003738, 10003739, 10003760, 10003761, 10003808, 10003878

Se ajusta a productos de café: HD8851/01, HD8852/01, HD8852/09, HD8855/01, HD8855/09, HD8856/01, HD8856/02, HD8857/01, HD8857/09, HD8858/01, HD8859/01

