

PHILIPS

Stand de charge
pour rasoir

Pour HS8000-8099, HS8400-
8499

HQ1027/01



Pour charger votre rasoir Cool Skin

Vérifier les données de compatibilité

Vous avez perdu le chargeur de votre rasoir Philips ? Cela arrive. Vous pouvez simplement commander un nouveau stand de charge. Indispensable au fonctionnement du rasoir Cool Skin !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HS8421/22, HS8015/17, HS8015/18, HS8015/33, HS8020/16, HS8020/17, HS8020/18, HS8020/19, HS8020/20, HS8020/33, HS8023/17, HS8023/18, HS8420/22, HS8420/23, HS8420/29, HS8420/40, 8020X/33

